

# Vezni lim i zamena blatobrana

## DIJAGNOSTIKA

Automobilu marke Jugo 45 (po dolasku u servis) je dijagnosticirano: potpuno dotrajali (od korozije) levi prednji blatobran, manji zarđali otvor na desnom prednjem braniku, i dotrajali vezni lim (ne može se vršiti reparacija istog).

Nakon uočenog stanja, odlučeno je da se uradi zamena prednjeg levog blatobrana, popravka zarđalog otvora desnog branika i zamena veznog lima.

## Sadržaj

### I. OPIS PRAKTIČNOG RADA

#### 1. VEZNI LIM I ZAMENA BLATOBRA NA DIJAGNOSTIKA

Demontaža levog – prednjeg blatobrana na automobilu

##### 1.1. Jugo 45

Popravke zarđalog otvora na desnom blatobranu

##### 1.2. VEZNI LIM

##### 1.3. A. DEMONTAŽA

##### B. MONTAŽA

##### KONTROLA

##### 1.4. II. UPOTREBLJENI MATERIJAL

##### III. UPOTREBLJENI ALAT

##### IV. KALKULACIJA TROŠKOVA

##### 1. REZERVNI DELOVI

##### 2. RUKE

##### 3. MATERIJAL

##### V. HTZ MERE

##### VI. LITERATURA

##### VII. PRILOG:

Lista upotrebljenog materijala

Lista upotrebljenog alata

KOMPLETAN RAD MOZETE DOBITI NA SAJTU

<http://www.maturskiradovi.net>